

Informe de contratos públicos

Consulta generada el 30 de agosto de 2026 a las 9:51 p.m. · Fuente: CompraNet (Hacienda)

Parámetros de la consulta

Término	CARLOS FERNANDO CAN MEDINA
Buscar en	Proveedor
Ordenado por	Mayor importe

Resumen

CONTRATOS	IMPORTE TOTAL	PROMEDIO	PROVEEDORES	INSTITUCIONES
8	\$690.1 k	\$86.3 k	1	1

Importe total exacto: \$690,069

Importe por año

2019		\$85.8 k · 1 contr.
2020		\$279.5 k · 4 contr.
2024		\$158.8 k · 1 contr.
2025		\$166.0 k · 2 contr.

Instituciones

#	INSTITUCIÓN	CONTRATOS	MONTO	%
1	ECOSUR	8	\$690,069	100.0%

Proveedores

#	PROVEEDOR	CONTRATOS	MONTO	%
1	CARLOS FERNANDO CAN MEDINA CAMC900503LG2	8	\$690,069	100.0%

Desglose de contratos

El código de cada contrato enlaza a su anuncio oficial en comprasmx.

1. SER DE MTTTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

\$158,750 2024 PUBLICADO Servicios
Proveedor: CARLOS FERNANDO CAN MEDINA CAMC900503LG2
Institución: EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (ECOSUR)
Código: [C-2024-00026878](#)
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

2. ADJUDICACIÓN DIRECTA - ADECUACIÓN SALÓN 7 - SEGUNDA VUELTA

\$110,119 15 jun 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: CARLOS FERNANDO CAN MEDINA CAMC900503LG2
Institución: EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (ECOSUR)
Código: [2335400](#)
ADECUACIÓN SALÓN 7

- 1 SUM FABRICACIÓN DE MURO MÓVIL CON ESTRUCTURA DE ACERO CAL 18 DE 2X2 PULGADAS, CON RIEL ACERE RELLENO DE LAMINA MINERAL, CON LAMINA GALVANIZADA CON PINTURA HORNEADA COLOR AZUL CORONA, FILOS DE ALUMINIO, PASADORES DE MAROMA, MEDIDAS 3.15 X 5.20.
- 1 SUM SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PTR DE 4 X 4" CAL.14, 3 PLACAS DE 15 X 15CM CON CUATRO BARRENOS PARA FIJACIÓN DE ESTRUCTURA DE 3/8", 12 TAQUETES CON TORNILLO DE EXPANSIÓN DE 1/2 X 2"
- 1 SER MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE MURO MÓVIL Y ESTRUCTURA METÁLICA PARA FIJACIÓN DE RIEL SUPERIOR, RECORTE DE PLAFÓN AJUSTES DE PLATABANDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

1 SER DESMANTELAMIENTO DE MURO DE TABLAROCA CON MEDIDAS DE 5.40 MTS DE ANCHO Y UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.10MTS, INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS

1 SER DESMANTELAMIENTO DE MURO DE TABLAROCA CON MEDIDAS DE 8.8 MTS DE LONGITUD Y UNA ALTURA MÁXIMA DE 2 MTS, INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS

1 SER ADECUACIÓN Y CAMBIO DE LUGAR DE SALIDAS Y RESPIRADEROS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE AJUSTE EN PLAFÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

1 SER ADECUACIÓN Y CAMBIO DE LUGAR DE LUMINARIOS, INCLUYE AJUSTE EN PLAFÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

3. SERVICIO INTEGRAL DE MANT ELECTR MENORES A LAS INSTAL DE LA UNIDAD CAMPECHE.

\$100,000 2025 PUBLICADO Servicios

Proveedor: CARLOS FERNANDO CAN MEDINA CAMC900503LG2

Institución: EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (ECOSUR)

Código: [C-2025-00056769](#)

SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS MENORES A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD CAMPECHE,

4. ADJUDICACIÓN DIRECTA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y COLOCACIÓN A-A

\$85,800 4 nov 2019 EXPIRADO Servicios

Proveedor: CARLOS FERNANDO CAN MEDINA CAMC900503LG2

Institución: EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (ECOSUR)

Código: [2201446](#)

ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y COLOCACIÓN A-A

CATÁLOGO DE CONCEPTOS ADJUNTO EN EL APARTADO DIFUSIÓN AL PÚBLICO.

5. ADJUDICACION DIRECTA - MANTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE PARARRAYO SEGUNDA VUELTA

\$81,000 7 oct 2020 EXPIRADO Servicios

Proveedor: CARLOS FERNANDO CAN MEDINA CAMC900503LG2

Institución: EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (ECOSUR)

Código: [2390459](#)

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SISTEMA DE PARARRAYO:

1 LOTE. - SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SERVICIO CORRECTIVO AL SISTEMA DE PARARRAYOS EN LOS EDIFICIOS (A, B, C Y D) 4 PZAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE LUZ ESTROBOSCÓPICA, CONTADOR DE EVENTOS, BASE PARA SISTEMA DE PARARRAYOS, FOTO CELDA PARA LUZ ESTROBOSCÓPICA Y DIPOLO CORONA PARA SU REEMPLAZO, MATERIALES.

1 SERVICIO. - SERVICIO (MANO DE OBRA) CORRECTIVO AL SISTEMA DE PARARRAYOS EN LOS EDIFICIOS (A, B, C Y D), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD. (ESTE SERVICIO INCLUYE LOS 4 EDIFICIOS).

6. SUMINISTRO DE RADIADOR PARA PLANTA GENERA DE ENERG CON MOTOR CUMMINS 125 KW

\$66,000 2025 PUBLICADO Adquisiciones

Proveedor: CARLOS FERNANDO CAN MEDINA CAMC900503LG2

Institución: EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (ECOSUR)

Código: [C-2025-00056772](#)

SUMINISTRO DE RADIADOR PARA PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA CON MOTOR CUMMINS 125 KW CON INSTALACIÓN INCLUIDA

7. ADJUDICACION DIRECTA MANTOS DE TABLEROS ELECTRICOS Y PLANTA DE EMERGENCIA

\$44,500 7 oct 2020 EXPIRADO Servicios

Proveedor: CARLOS FERNANDO CAN MEDINA CAMC900503LG2

Institución: EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (ECOSUR)

Código: [2390443](#)

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS, CARGAS EN LOS TABLEROS DE LOS EDIFICIOS (A, B, C, D, COMEDOR Y VIVERO), INCLUYE DICTAMEN TÉCNICO DE LOS ESTADOS ACTUALES Y RECOMENDACIONES

(VER ANEXO 1)•

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SERVICIO CORRECTIVO DE FALLA DETECTADA EN EL AREA DE TABLEROS ELECTRICOS EN LOS EDIFICIOS EDIFICIO (A, B, C, D, COMEDOR Y VIVERO), ASÍ COMO REEMPLAZO DE COMPONENTES DAÑADOS: INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS Y/O CABLEADO•

SERVICIO CORRECTIVO DE FALLA DETECTADA EN EL ÁREA DE TABLEROS ELÉCTRICO EDIFICIO (A, B, C, D, COMEDOR Y

VIVERO), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD.

(VER ANEXO 1)

8. ADJUDICACION DIRECTA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

\$43,900 25 sep 2020 EXPIRADO Servicios

Proveedor: CARLOS FERNANDO CAN MEDINA CAMC900503LG2

Institución: EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (ECOSUR)

Código: [2390486](#)

23 PIEZAS SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SERVICIO PREVENTIVO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT. INCLUYE: LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR CON LÍQUIDO BIODEGRADABLE, LAVADO A PRESIÓN CON AGUA, LUBRICACIÓN O ENGRASE DE BALEROS Y MOTORES, LIMPIEZA DE TUBERÍAS PVC DE DRENAJE, LIMPIEZA DE DUCTOS Y REJILLAS DE SALIDA DE AIRE; REVISIÓN DE AMPERAJE DE MOTORES Y COMPRESORES, TOMA DE LECTURA DE TEMPERATURA DE EVAPORADORES, PIEZAS ELECTRÓNICAS, AROMATIZANTE PARA EVITAR EL MAL OLOR DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

23 SER SERVICIO PREVENTIVO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (MANO DE OBRA). INCLUYE: LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR CON LÍQUIDO BIODEGRADABLE, LAVADO A PRESIÓN CON AGUA, LUBRICACIÓN O ENGRASE DE BALEROS Y MOTORES, LIMPIEZA DE TUBERÍAS PVC DE DRENAJE, LIMPIEZA DE DUCTOS Y REJILLAS DE SALIDA DE AIRE; REVISIÓN DE AMPERAJE DE MOTORES Y COMPRESORES, TOMA DE LECTURA DE TEMPERATURA DE EVAPORADORES Y AROMATIZANTE PARA EVITAR EL MAL OLOR DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
