

Informe de contratos públicos

Consulta generada el 30 de agosto de 2026 a las 6:04 p.m. · Fuente: CompraNet (Hacienda)

Parámetros de la consulta

Término	DRL INGENIERIA SA DE CV
Buscar en	Proveedor
Ordenado por	Mayor importe

Resumen

CONTRATOS	IMPORTE TOTAL	PROMEDIO	PROVEEDORES	INSTITUCIONES
6	\$2.9 M	\$475.1 k	1	2

Importe total exacto: \$2,850,471

Importe por año

2021		\$514.1 k · 2 contr.
2022		\$551.8 k · 3 contr.
2025		\$1.8 M · 1 contr.

Instituciones

#	INSTITUCIÓN	CONTRATOS	MONTO	%
1	SEDEMA	1	\$1,784,546	62.6%
2	CDMX	5	\$1,065,925	37.4%

Proveedores

#	PROVEEDOR	CONTRATOS	MONTO	%
1	DRL INGENIERIA SA DE CV DIN200715PH3	6	\$2,850,471	100.0%

Desglose de contratos

El código de cada contrato enlaza a su anuncio oficial en comprasmx.

1. SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS. SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATI

\$1,784,546 2025 PUBLICADO Servicios relacionados con la obra
Proveedor: DRL INGENIERIA SA DE CV DIN200715PH3
Institución: SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (SEDEMA)
Código: [C-2025-00032262](#)
SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS. SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN DE LA PRESA SAN JOAQUÍN

2. REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CDMX SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA TRATADA DE CANAL DE CHALCO AL PARAJE TLAPECHECALLI DE SAN GREGORIO ATLAPULCO EN LA ALCALDÍA XOCHIM

\$550,000 2 mar 2023 EXPIRADO Obra pública
Proveedor: DRL INGENIERIA SA DE CV DIN200715PH3
Institución: GOBIERNO DEL ESTADO DE CIUDAD DE MÉXICO (CDMX)
Código: [2959783](#)
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CDMX SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA TRATADA DE CANAL DE CHALCO AL PARAJE TLAPECHECALLI DE SAN GREGORIO ATLAPULCO EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO Y CONSTRUCCIÓN DE LA DESCARGA DE AGUA TRATADA DE LA TUBERÍA EN EL PARAJE TLAPECHECALLI

3. "SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA SUSTITUCIÓN DE POZOS (PRIMERA ETAPA). SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA RELOCALIZACIÓN DEL POZO LERMA SUR NO. 74-A, COLONIA SAN MATEO TEXCALYACAC, ESTADO DE MÉXICO. "

\$513,840 15 mar 2022 EXPIRADO Servicios relacionados con la op
Proveedor: DRL INGENIERIA SA DE CV DIN200715PH3
Institución: GOBIERNO DEL ESTADO DE CIUDAD DE MÉXICO (CDMX)
Código: [2708573](#)
"SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA SUSTITUCIÓN DE POZOS (PRIMERA ETAPA).

SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REPOSICIÓN DEL POZO LERMA NORTE NO. 148, RAMAL JOCOTITLAN, CIRCUITO JOCOTITLAN LOS REYES SANTO DOMINGO, ESTADO DE MÉXICO."

4. SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS. SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR FRANCISCO CÉSAR MORALES, COL. SANTA MARTHA ACATITLA NORTE

\$897 1 dic 2022 EXPIRADO Servicios

Proveedor: DRL INGENIERIA SA DE CV DIN200715PH3

Institución: _GOBIERNO DEL ESTADO DE CIUDAD DE MÉXICO (CDMX)

Código: [2923793](#)

SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS. SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR FRANCISCO CÉSAR MORALES, COL. SANTA MARTHA ACATITLA NORTE

5. SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 590 M DE COLECTOR DE 0.76 M DE DIÁMETRO CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE DESALOJO EN CAMINO REAL A S

\$895 1 dic 2022 EXPIRADO Servicios

Proveedor: DRL INGENIERIA SA DE CV DIN200715PH3

Institución: _GOBIERNO DEL ESTADO DE CIUDAD DE MÉXICO (CDMX)

Código: [2923804](#)

SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 590 M DE COLECTOR DE 0.76 M DE DIÁMETRO CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE DESALOJO EN CAMINO REAL A SAN PEDRO ATOCPAN

6. SUPERVISIÓN DE REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE 0.76M. DE DIÁMETRO DE CONCRETO

\$293 2021 EXPIRADO Servicios relacionados con la op

Proveedor: DRL INGENIERIA SA DE CV DIN200715PH3

Institución: _GOBIERNO DEL ESTADO DE CIUDAD DE MÉXICO (CDMX)

Código: [2511385](#)

OBRAS Y SERVICIOS EN CASO DE EMERGENCIAS DE DRENAJE. SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE 0.76 M. DE DIÁMETRO DE CONCRETO UBICADO EN AV. RIBERA DE SAN COSME, ESQUINA CON VELÁZQUEZ DE LEÓN, EN LA COLONIA SAN RAFAEL, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.