

Informe de contratos públicos

Consulta generada el 29 de agosto de 2026 a las 7:46 a.m. · Fuente: CompraNet (Hacienda)

Parámetros de la consulta

Término	SUPERVISORA CAMOSA SA DE CV
Buscar en	Proveedor
Ordenado por	Mayor importe

Resumen

CONTRATOS	IMPORTE TOTAL	PROMEDIO	PROVEEDORES	INSTITUCIONES
7	\$2.1 M	\$302.9 k	1	2

Importe total exacto: \$2,120,436

Importe por año

2019		\$101.9 k · 1 contr.
2022		\$553.0 k · 2 contr.
2024		\$896.6 k · 2 contr.
2025		\$569.0 k · 2 contr.

Instituciones

#	INSTITUCIÓN	CONTRATOS	MONTO	%
1	SEDEMA	4	\$1,465,517	69.1%
2	CDMX	3	\$654,919	30.9%

Proveedores

#	PROVEEDOR	CONTRATOS	MONTO	%
1	SUPERVISORA CAMOSA SA DE CV SCA0604073K0	7	\$2,120,436	100.0%

Desglose de contratos

El código de cada contrato enlaza a su anuncio oficial en comprasmx.

1. OBRAS Y SERVICIOS EN CASO DE EMERGENCIAS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL FIDEICOMISO NO. 1928 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA OBRA DE EMERGENCIA PRESENTADA EN AV. LUIS CABRERA, ESQUINA CON BENITO JUÁREZ, COLONIAS SAN JERÓNIMO ACULCO Y SAN JERÓN

\$552,160 2 mar 2023 TERMINADO Obra pública
Proveedor: SUPERVISORA CAMOSA SA DE CV SCA0604073K0
Institución: GOBIERNO DEL ESTADO DE CIUDAD DE MÉXICO (CDMX)
Código: 2959579
SUPERVISORA CAMOSA, S.A. DE C.V.

2. SUPERVISIÓN DE LA LAGUNA MAYOR DE IZTAPALAPA

\$551,724 2024 PUBLICADO Servicios relacionados con la obra
Proveedor: SUPERVISORA CAMOSA SA DE CV SCA0604073K0
Institución: SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (SEDEMA)
Código: C-2024-00078944
SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN DE LA LAGUNA MAYOR DE IZTAPALAPA

3. SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV

\$413,793 2025 Servicios relacionados con la obra
Proveedor: SUPERVISORA CAMOSA SA DE CV SCA0604073K0
Institución: SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (CDMX) (SEDEMA)
Código: C-2025-00117637
SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA SUSTITUCIÓN DE DRENAJE POR PRESENCIA DE SOCAVÓN EN LA CALLE NAUTLA ENTRE CERRADA DE ORIÓN Y ARBOLEDA CASA BLANCA, ALCALDÍA IZTAPALAPA

4. SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV

\$344,828 2024 PUBLICADO Servicios relacionados con la obra
Proveedor: SUPERVISORA CAMOSA SA DE CV SCA0604073K0
Institución: SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (SEDEMA)
Código: [C-2024-00142171](#)
SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RESUMIDEROS EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO

5. SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV

\$155,172 2025 Servicios relacionados con la obra
Proveedor: SUPERVISORA CAMOSA SA DE CV SCA0604073K0
Institución: SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (CDMX) (SEDEMA)
Código: [C-2025-00117144](#)
SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE 1.22 UBICADO EN CALZADA DE LA NARANJA ESQUINA CON CAMINO A SANTA LUCÍA, COLONIA SANTIAGO AHUIZOTLA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO

6. “SUPERVISIÓN DE OBRAS 2017 QUE FORMAN PARTE DE LA CONTRAPRESTACIÓN DE LOS PROG

\$101,897 28 feb 2022 EXPIRADO Servicios relacionados con la op
Proveedor: SUPERVISORA CAMOSA SA DE CV SCA0604073K0
Institución: GOBIERNO DEL ESTADO DE CIUDAD DE MÉXICO (CDMX)
Código: [2702009](#)
“SUPERVISIÓN DE OBRAS 2017 QUE FORMAN PARTE DE LA CONTRAPRESTACIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS.

SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN CIVIL Y ELECTROMECAÁNICA DEL POZO SAN LUIS 14, ALCALDÍA XOCHIMILCO”

7. SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA MITIGAR PROBLEMÁTICA DE INUNDACIÓN EN LAS CALLES CUAUHTÉMOC, BENITO JUÁREZ Y OTILIO MONTAÑO DE LA ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARÍA AZTAHUA

\$862 1 dic 2022 EXPIRADO Servicios
Proveedor: SUPERVISORA CAMOSA SA DE CV SCA0604073K0
Institución: GOBIERNO DEL ESTADO DE CIUDAD DE MÉXICO (CDMX)
Código: [2923865](#)
SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA MITIGAR PROBLEMÁTICA DE INUNDACIÓN EN LAS CALLES CUAUHTÉMOC, BENITO JUÁREZ Y OTILIO MONTAÑO DE LA ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARÍA AZTAHUACAN